

Załącznik nr 2 do uchwały nr 103/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2020 r.

Wykaz wniosków niespełniających wymogów formalnych, które zostały złożone w naborze wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

Lp.	Numer sprawy	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Kod, poczta	Rodzaj błędu/braku formalnego po uzupełnieniu
1	KP-IV.501.7.18.2020.AM	Renowacja krypty pod prezbiterium kościoła pw. Świętego Krzyża w Borkowicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Borkowicach	26-422 Borkowice	WNIOSKODAWCA ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ Z UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE.
2	KP-IV.501.7.20.2020.AM	Konserwacja i remont drewnianej dzwonnicy w Sobikowie	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Sobikowie	05-530 Góra Kalwaria	<p>Wniosek nie jest właściwie wypełniony:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w cz. C pkt 6 - nie podano nazwy banku i numeru rachunku bankowego Wnioskodawcy;</li> <li>- cz. E nie została uzupełniona. W przypadku, gdy dane pole nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać "Nie dotyczy" lub "-".</li> <li>- w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.</li> </ul> <p>Brak możliwości stwierdzenia czy decyzja organu ochrony zabytków zezwala na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem. Należy dostarczyć decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem lub dokumentację projektową, na podstawie której została wydana decyzja nr WN.5142.43.2019.WER.</p> <p>Nie można stwierdzić czy dołączone do wniosku pozwolenie na budowę z dn. 22.06.2016 r. nie wygasło. Wnioskodawca powinien dołączyć dziennik budowy potwierdzający rozpoczęcie prac przy obiekcie przed upływem 3 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna lub ważne pozwolenie na budowę.</p> <p>Dołączony do wniosku kosztorys nie jest szczegółowy i sporządzony zgodnie z metodami kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków w przypadku robót budowlanych na kosztorysie powinna znajdować się andotacja inspektora nadzoru w brzmieniu "Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów". Kosztorys powinien być podpisany przez osobę sporządzającą i Wnioskodawcę.</p> <p>Nieprawidłowo poświadczono za zgodność:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kopii decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków;</li> <li>- kopii decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac;</li> <li>- kopii pozwolenia na budowę;</li> <li>- dokumentów stwierdzających uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych (kopia zaświadczenia z Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, kopia dekretno nominacyjnego, kopia pisma Wojewody Mazowieckiego).</li> </ul>

3	KP-IV.501.7.23.2020.AM	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym i ambonie z XVII/XVIII w. w kościele pw. Świętej Anny w Blichowie	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Anny w Blichowie	09-454 Blichowo	WNIOSKODAWCA ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ Z UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE.
4	KP-IV.501.7.25.2020.AM	Prace konserwatorskie przy suficie prezbiterium w kościele parafialnym w Wiskitkach	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Wiskitkach	96-315 Wiskitki	Do wniosku nie dołączono decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem.  Do wniosku nie dołączono pozwolenia na budowę lub dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane.  Kosztorysy nie są podpisane przez Wnioskodawcę. Na kosztorysie inwestorskim brak adnotacji inspektora nadzoru w brzmieniu "kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów" i nie jest on poświadczony za zgodność z oryginałem.  Nie poświadczono za zgodność z oryginałem dokumentu stwierdzającego uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych.
5	KP-IV.501.7.41.2020.KM	Generalny remont zabytkowych organów w Kościele pw. Św. Stanisława Bpa w Sarnakach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Sarnakach	08-220 Sarnaki	Wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu. Jedyny właściwy formularz stanowi załącznik do uchwały nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 210/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r., co zostało odzwierciedlone w tekście jednolitym uchwały. Tekst jednolity uchwały nr 54/11 z załącznikami opublikowano wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków. Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.
6	KP-IV.501.7.46.2020.KM	Konserwacja ołtarza głównego (środkowa część) z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie - IV i V etap	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie	96-320 Mszczonów	Wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu. Jedyny właściwy formularz stanowi załącznik do uchwały nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 210/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r., co zostało odzwierciedlone w tekście jednolitym uchwały. Tekst jednolity uchwały nr 54/11 z załącznikami opublikowano wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków. Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.

7	KP-IV.501.7.47.2020.KM	Wykonanie projektu budowlanego na remont Domu Kultury w Gąsewie Poduchownym	Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsewie	06-213 Sypniewo	Wniosek złożony wyłącznie na wykonanie projektu budowlanego. Zgodnie z częścią III Ogłoszenia o naborze wniosków sporządzenie dokumentacji, ekspertyz, programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy są one częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych bądź wynikają z przeprowadzonych prac. Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.
8	KP-IV.501.7.56.2020.KM	Ratownicze prace przy drewnianym kościele w Gąsiorowie - kontynuacja	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie	06-150 Świercze	Wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu. Jedyne właściwy formularz stanowi załącznik do uchwały nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 210/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r., co zostało odzwierciedlone w tekście jednolitym uchwały. Tekst jednolity uchwały nr 54/11 z załącznikami opublikowano wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków. Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.
9	KP-IV.501.7.73.2020.AM	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.	Wspólnota Mieszkaniowa Narutowicza 34	96-300 Żyrardów	Wniosek złożony wyłącznie na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, programu prac konserwatorskich oraz projektu budowlanego. Zgodnie z częścią III Ogłoszenia o naborze wniosków sporządzenie dokumentacji, ekspertyz, programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy są one częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych bądź wynikają z przeprowadzonych prac - brak możliwości poprawy i uzupełnienia.
10	KP-IV.501.7.78.2020.AM	Remont schodów i tarasów w Pałacu Pass	Pałac Pass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	05-870 Błonie	Wniosek nie jest właściwie wypełniony: - w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.  Decyzja organu ochrony zabytków oraz pozwolenie na budowę zostały wydane na podmiot niebędący Wnioskodawcą. Należy dostarczyć ważną decyzję organu ochrony zabytków i pozwolenie na budowę obejmujące prace lub roboty objęte wnioskiem, wystawione na Wnioskodawcę wraz z dokumentacją projektową, na podstawie której zostały wydane.  Do wniosku nie dołączono kosztorysu planowanych prac lub robót podpisanego przez osobę sporządzającą kosztorys i przez Wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych także przez inspektora nadzoru z adnotacją: „Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów”.

11	KP-IV.501.7.79.2020.AM	Prace projektowe, porządkowe i zabezpieczające przy budynku Spichlerza Banku Polskiego położonego w Modlinie - Nowym Dworze Mazowieckim	SPICHLERZ MODLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	<p>Do wniosku nie dołączono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem;</li> <li>- pozwolenia na budowę w zakresie prac dotyczących wykonania utwardzeń, wykonania wylewki oraz tymczasowych schodów zewnętrznych.</li> </ul>
12	KP-IV.501.7.80.2020.AM	Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Gródek Dwór	Gródek Dwór Sp. z o.o	02-001 Warszawa	<p>Brak wersji elektronicznej wniosku w postaci otwartego pliku tekstowego.</p> <p>Brak możliwości stwierdzenia, czy wniosek został podpisany przez osobę uprawnioną.</p> <p>Wniosek nie jest właściwie wypełniony:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w cz. B pkt. 2 – nie podano nazwy zabytku według decyzji o wpisie do rejestru zabytków;</li> <li>- w cz. B pkt. 3 – nie podano numeru decyzji o wpisie do rejestru zabytków, numeru pod jakim obiekt został wpisany do rejestru oraz pełnej daty wydania decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków;</li> <li>- w cz. B pkt. 4 – nie podano numeru księgi wieczystej zabytku nieruchomości, którego dotyczy wniosek;</li> <li>- w cz. C pkt. – nie podano numeru NIP Wnioskodawcy;</li> <li>- w cz. D pkt 5 i 6 - podano różne kwoty całkowitego kosztu zadania, wnioskowanej dotacji oraz środków własnych;</li> <li>- w cz. G pkt. 4 – nie dokonano niezbędnych skreśleń.</li> </ul> <p>Do wniosku nie dołączono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentu potwierdzającego wpisanie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.</li> <li>- dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości (np. aktualny wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa stosunku zobowiązaniowego).</li> <li>- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem.</li> <li>- pozwolenia na budowę lub dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane.</li> <li>- kosztorysu planowanych prac lub robót podpisanego przez osobę sporządzającą kosztorys i przez Wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych także przez inspektora nadzoru z adnotacją: „Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów”</li> <li>- papierowej wersji dokumentacji fotograficznej obrazującej stan techniczny całości obiektu oraz jego części, przy której prowadzone będą prace.</li> <li>- wersji elektronicznej dokumentacji fotograficznej.</li> <li>- dokumentu stwierdzającego uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych.</li> <li>- informacji o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzonej w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wzory formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowią załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 poza. 276 oraz z 2014 poz.1543).</li> </ul>

13	KP-IV.501.7.88.2020.EW	Remont podłogi oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego kościoła św. Jana Chrzyciela w Rembertowie	Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzyciela w Rembertowie	05-555 Tarczyn	<p>Wniosek nie jest właściwie wypełniony:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.</li> </ul> <p>Do wniosku nie dołączono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane;</li> <li>- wersji elektronicznej dokumentacji fotograficznej.</li> </ul> <p>Na kosztorysie robót budowlanych brak adnotacji inspektora nadzoru inwestorskiego w brzmieniu "kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów".</p> <p>Załączone do wniosku dokumenty zostały poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę nieupoważnioną (Sekretarza Gminy).</p>
14	KP-IV.501.7.92.2020.PP	Wymiana stolarki oraz remont ścian piwnicy budynku pałacu w miejscowości Turna - gmina Korytnica	Przedsiębiorstwo Produkcji Rolno-Spożywczej Halina i Waldemar Żebrowscy	07-120 Korytnica	<p>Brak wersji elektronicznej wniosku w postaci otwartego pliku tekstowego oraz dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej. Dostarczona w ramach uzupełnienia wniosku płyta CD nie zawiera żadnych plików.</p> <p>Decyzja nr 34/DS/16 organu ochrony zabytków dostarczona w ramach uzupełnienia wniosku jest nieważna. Termin ważności decyzji upłynął 31.12.2018 r.</p> <p>Kosztorys robót budowlanych dostarczony w ramach uzupełnienia wniosku nie jest podpisany przez Wnioskodawcę.</p>
15	KP-IV.501.7.94.2020.PP	Remont interwencyjno-zabezpieczający wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwgrzybiczej „Willi Małutkiej-Zachodniej” położonej przy ul. Lipowej 8 w Komorowie	J. O.	05-806 Komorów	Do wniosku nie dołączono pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane.
16	KP-IV.501.7.101.2020.PP	Remont i renowacja tarasów Pałacu Rembielińskiego w Warszawie w zakresie: naprawy odwodnienia, naprawy powierzchni tarasu, naprawy izolacji poziomej i wymiany pokrycia tarasów wraz z uszczelnieniem powierzchni	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	00-461 Warszawa	<p>Do wniosku nie dołączono :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem. Dołączono jedynie wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich;</li> <li>- pozwolenia na budowę albo dokumentu z którego wynika, że pozwolenie nie jest wymagane.</li> </ul>

17	KP-IV.501.7.102.2020.EW	Docieplenie, remont dachu oraz remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym SPZOZ w Siedlcach przy ulicy Kilińskiego 29	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	08-110 Siedlce	<p>Wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony.</p> <p>O dofinansowanie nie mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.</p> <p>Z załączonej do wniosku dokumentacji wynika, że Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych.</p> <p>Na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami, prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, są finansowane ze środków finansowych przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki.</p> <p>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zaliczane są do sektora finansów publicznych na podstawie art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).</p> <p>Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.</p>
18	KP-IV.501.7.107.2020.EW	Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wyszkwowie - Rybienko Leśne	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wyszkwowie - Rybienko Leśne	07-201 Wyszków	<p>Wniosek nie jest właściwie wypełniony:</p> <p>- w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.</p> <p>Do wniosku nie dołączono ważnej decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem.</p> <p>Brak możliwości stwierdzenia czy pozwolenie na budowę zezwala na prace lub roboty objęte wnioskiem. Należy dostarczyć kopię projektu budowlanego, na podstawie którego została wydana decyzja nr 626/2015 z dnia 23.10.2015 r. lub nowe pozwolenie zezwalające na wykonanie prac lub robót objętych wnioskiem.</p> <p>Dołączone do wniosku kosztorysy nie są szczegółowe i sporządzone zgodnie z metodami kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.</p> <p>Zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków w przypadku robót budowlanych na kosztorysie powinna znajdować się andotacja inspektora nadzoru w brzmieniu "Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów".</p> <p>Kosztorysy powinny być podpisane przez osobę sporządzającą i Wnioskodawcę.</p> <p>Do wniosku nie dołączono dodatkowego dokumentu wymaganego w przypadku ubiegania się o dotację powyżej 50% nakładów koniecznych.</p>
19	KP-IV.501.7.108.2020.EW	Remont elewacji budynku przy pl. Konstytucji 3 w Warszawie - etap II	Wspólnota Mieszkaniowa pl. Konstytucji 3 w Warszawie	00-647 Warszawa	<p>Do wniosku nie dołączono uchwały wyrażającej zgodę członków wspólnoty na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem.</p> <p>Uchwała Nr 4/III/2019 z dnia 17.05.2019 r. dostarczona w ramach uzupełnienia wniosku nie upoważnia Zarządu Wspólnoty do podpisywania umów oraz rozliczenia dotacji uzyskanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Na kosztorysie inwestorskim - etap IV dostarczonym w ramach uzupełnienia wniosku widnieje inna data opracowania oraz inna wartość kosztorysowa robót niż w kosztorysie załączonym do wniosku.</p>

20	KP-IV.501.7.110.2020.EW	Renowacja pomnika „Obrońcom Ojczyzny 1920” w Tłuszczu	Gmina Tłuszcz	05-240 Tłuszcz	<p>Brak możliwości stwierdzenia czy nagrobek jest wpisany do rejestru zabytków. Załączona do wniosku decyzja o wpisie dotyczy jedynie cmentarza.</p> <p>Do wniosku nie dołączono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentu potwierdzającego posiadanie przez powiat wołomiński tytułu prawnego do nieruchomości (np. aktualny wypis z rejestru gruntów). Dołączono jedynie zgodę Starosty Wołomińskiego na dysponowanie nieruchomością przez gminę Tłuszcz;</li> <li>- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem;</li> <li>- programu prac objętych wnioskiem, w oparciu o który zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków;</li> <li>- dodatkowego dokumentu wymaganego w przypadku ubiegania się o dotację powyżej 50% nakładów koniecznych;</li> <li>- zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza. Do wniosku dołączono jedynie upoważnienie Burmistrza dla Zastępcy Burmistrza do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy.</li> </ul>
21	KP-IV.501.7.111.2020.EW	Remont interwencyjno-zabezpieczający zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach	Gmina Michałowice	05-816 Tłuszcz	<p>Brak wersji elektronicznej wniosku w postaci otwartego pliku tekstowego.</p> <p>Wniosek nie jest właściwie wypełniony:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.</li> </ul> <p>Do wniosku nie dołączono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków lub zaświadczenia wydanego przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w tym przedmiocie. Do wniosku dołączono jedynie kartę adresową zabytku nieruchomego.</li> <li>- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem;</li> <li>- pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane;</li> <li>- kosztorysu planowanych prac lub robót podpisanego przez osobę sporządzającą kosztorys i przez Wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych także przez inspektora nadzoru z adnotacją: „Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów”;</li> <li>- dokumentu wymaganego w przypadku ubiegania się o dotację powyżej 50% nakładów koniecznych;</li> <li>- wersji elektronicznej dokumentacji fotograficznej.</li> </ul> <p>Załączone do wniosku dokumenty zostały poświadczane za zgodność z oryginałem przez osoby nieupoważnione.</p>
22	KP-IV.501.7.117.2020.EW	Zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku pałacu w Skrzyszewach	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej-Warszawska	00-681 Warszawa	<p>Wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu. Jedyny właściwy formularz stanowi załącznik do uchwały nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 210/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r., co zostało odzwierciedlone w tekście jednolitym uchwały. Tekst jednolity uchwały nr 54/11 z załącznikami opublikowano wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków.</p> <p>Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.</p>

23	KP-IV.501.7.124.2020.PP	Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie (Biblioteka)	Gmina Wieniawa	26-432 Wieniawa	<p>Brak wersji elektronicznej wniosku w postaci otwartego pliku tekstowego.</p> <p>Wniosek nie jest właściwie wypełniony: - w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.</p> <p>Do wniosku nie dołączono: - decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem; - pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że pozwolenie nie jest wymagane.</p> <p>Na kosztorysie robót budowlanych brak adnotacji inspektora nadzoru w brzmieniu "kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów".</p>
24	KP-IV.501.7.131.2020.EW	Remont elewacji zabytkowego dworu Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach	Powiat Siedlecki	08-110 Siedlce	<p>Z dokumentacji wynika, że właścicielem zabytkowego dworu jest Dom Pracy Twórczej "Reymontówka", co oznacza, że jest w posiadaniu jednostki organizacyjnej Powiatu Siedleckiego.</p> <p>Na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami, prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, są finansowane ze środków finansowych przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki.</p> <p>Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.</p>
25	KP-IV.501.7.133.2020.EW	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebanii w Parafii pw. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny	Gmina Piaseczno	05-500 Piaseczno	<p>Nie poświadczono za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego wpisanie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.</p> <p>Do wniosku nie dołączono: - zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza, do wniosku dołączono jedynie zarządzenie w sprawie powołania drugiego Zastępcy Burmistrza; - upoważnienia Burmistrza dla pierwszego Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w jego imieniu wraz z dokumentem potwierdzającym pełnienie danej funkcji; - dokumentu powołującego Skarbnika.</p> <p>Na kosztorysach brak podpisu Wnioskodawcy i adnotacji inspektora nadzoru w brzmieniu "kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów".</p>
26	KP-IV.501.7.135.2020.EW	Kompleksowe prace restauratorskie w budynku Urzędu Miasta w Garwolinie	Miasto Garwolin	08-400 Garwolin	<p>Wniosek złożony wyłącznie na wykonanie projektu budowlanego. Zgodnie z częścią III Ogłoszenia o naborze wniosków sporządzenie dokumentacji, ekspertyz, programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy są one częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych bądź wynikają z przeprowadzonych prac.</p> <p>Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.</p>

27	KP-IV.501.7.143.2020.EW	Remont elewacji w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 6 Oficyna w Warszawie	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Nowogrodzka 6 Oficyna	00-513 Warszawa	Do wniosku nie dołączono uchwały wyrażającej zgodę członków wspólnoty na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem.  Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej nr 7/2020 z dnia 25.03.2020 r. dostarczona w ramach uzupełnienia dotyczy innych decyzji - Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Prezydenta M. St. Warszawy niż dołączone do wniosku. Koszt remontu elewacji wykazany w uchwale jest mniejszy niż wartość prac wskazana we wniosku i kosztorysie inwestorskim.
28	KP-IV.501.7.146.2020.EW	Wykonanie kompleksowych badań i ekspertyz oraz projektu zachowania zabytkowej Mykwy w Żelechowie	Gmina Żelechów	08-430 Żelechów	Wniosek złożony wyłącznie na wykonanie kwerendy archiwalnej, inwentaryzacji architektonicznej, wykonanie rozpoznania geofizycznego, wykonanie badań archeologicznych, hydrologicznych oraz opracowanie projektu zachowania zabytkowej Mykwy w Żelechowie. Zgodnie z częścią III Ogłoszenia o naborze wniosków sporządzenie dokumentacji, ekspertyz, programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy są one częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych bądź wynikają z przeprowadzonych prac. Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.
29	KP-IV.501.7.148.2020.EW	Interwencyjne - ratownicze prace konserwatorskie przy wnętrzach kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie Włociańskim - dokończenie konserwacji interwencyjnej	Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie Włociańskim	07-215 Obryte	Wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu. Jedyny właściwy formularz stanowi załącznik do uchwały nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 210/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r., co zostało odzwierciedlone w tekście jednolitym uchwały. Tekst jednolity uchwały nr 54/11 z załącznikami opublikowano wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków. Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.
30	KP-IV.501.7.158.2020.PP	Przebudowa budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku	Gmina Nasielsk	05-190 Nasielsk	Brak wersji elektronicznej wniosku w postaci otwartego pliku tekstowego.  Wniosek nie jest właściwie wypełniony: - w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.  Do wniosku nie dołączono: - decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem; - pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane; - kosztorysu planowanych prac lub robót podpisanego przez osobę sporządzającą kosztorys i przez Wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych także przez inspektora nadzoru z adnotacją: „Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów”.

31	KP-IV.501.7.159.2020.PP	Odtworzenie więźby dachowej i pokrycia dachowego Dworu Bacciarrellich w Kaskach	Logart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	96-300 Żyrardów	Brak możliwości stwierdzenia czy Wnioskodawca posiada tytuł prawny do zabytku. Do wniosku nie dołączono umowy najmu zawartej z firmą Logart Sp. z o.o.  Do wniosku nie dołączono: - decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem; - pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane; - kosztorysu planowanych prac lub robót podpisanego przez osobę sporządzającą kosztorys i przez Wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych także przez inspektora nadzoru z adnotacją: „Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów”.
32	KP-IV.501.7.162.2020.PP	Wymiana nawierzchni i obrzeży chodnika wzdłuż budynków zabytkowych Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku	Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku	09-400 Płock	Brak wersji elektronicznej wniosku w postaci otwartego pliku tekstowego.  Wniosek nie jest właściwie wypełniony: - w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.  Do wniosku nie dołączono pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane.  Na kosztorysie robót budowlanych brak adnotacji inspektora nadzoru w brzmieniu "kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów".
33	KP-IV.501.7.163.2020.PP	Remont obejścia wokół Świątyni w Kiczkach	Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny w Kiczkach	05-319 Cegłów	Brak pozwolenia na budowę lub dokumentu z którego wynika, że nie jest ono wymagane.  Na kosztorysie inwestorskim brak adnotacji inspektora nadzoru w brzmieniu "kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów".
34	KP-IV.501.7.164.2020.PP	Wykonanie oświetlenia Świątyni w Kiczkach	Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny w Kiczkach	05-319 Cegłów	Drugi wniosek złożony przez Wnioskodawcę. Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy wniosek nie podlegał ocenie. Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.