

OCHRONA RADIOLOGICZNA
PRACOWNIA TOMOGRAFICZNA
SPZOZ SOKOŁÓW PODLASKI UL. Ks. BOSKO 5

6. Zestawienie osłon.

Nazwa osłony	Wykonania istniejące	Osłonność		Do uzupełnienia	
		wymagana w mm Pb	własna w mm Pb	w mm Pb	Cegła pełna (d=1,8g/cm ²) cm
ściana A	Cegła dziurawka 12cm+tynk batytobetonowy 20mm	3 2,3	~3	-	-
ściana B ⁽¹⁾	Beton 32 cm	1,4	~3	-	
ściana C ⁽²⁾ Stanowisko eksponującego	Do wykonania	1,6	-	2 ^(*)	20
ściana D	Do wykonania	1,7	2	2 ^(*)	20
Ściana E	Cegła dziurawka 72cm+tynk batytobetonowy 10mm	2,4	~5	-	
Drzwi w ścianie E		2	0	2 ^(*)	
strop górny	żelbeton 24cm batytobeton 15mm	1,8	3	-	
strop dolny	żelbeton 24cm batytobeton 15mm	2,5	3	-	

⁽¹⁾ w ścianie B znajdują się okna, których osłonność wynosi 0 . W związku z tym, że znajdują się one na drugim piętrze dodatkowa osłona nie jest wymagana.

⁽²⁾ – szyba i drzwi w ścianie C (sterownia) o równoważniku ołowiu co najmniej 2 mmPb.

^(*) - W ścianach C,D,E drzwi wyposażyć w wkładkę ołowiu o równoważniku 2 mmPb.